

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Азотреммаш"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Механосборочный цех (МСЦ)					
Участок №24					
534. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
535. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противощумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены		
536. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противощумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены		
537. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противощумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены		
538. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противощумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены		
539. Токарь 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противощумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены		
540. Токарь 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
541. Доводчик-притирщик 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем местной вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	в течении смены	
542. Заливщик свинцово-оловянистых сплавов 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
	Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем местной вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	в течении смены	
543А(544А). Зуборезчик 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
545. Слесарь механо-сборочных работ 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
546. Слесарь механо-сборочных работ 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
547. Слесарь механо-сборочных работ 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
548. Токарь	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
549. Токарь 3 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
550. Токарь 3 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
551. Токарь 3 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
552A(553A). Токарь-стажер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
554. Токарь-расточник 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
555. Фрезеровщик 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
556. Фрезеровщик 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
557. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выдачи отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем местной вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	в течении смены	

Участок №25					
	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С момента выгрузки отчета во ФГИС		
558А(559А). Полировщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противощумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	-	
560. Полировщик 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
561. Оператор станков с программным управлением 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противощумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	-	
562А(563А). Оператор станков с программным управлением 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
564. Оператор станков с программным управлением 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	-	
565. Оператор станков с программным управлением 2 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
566А(567А). Токарь 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	-	
568. Токарь 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противощумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	-	
569. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противощумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	-	
	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противощумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	-	

570. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
571. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Снижение тяжести трудового процесса Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены в течении смены	
572А(573А). Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
574. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Снижение тяжести трудового процесса Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены в течении смены	
575. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
576. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Снижение тяжести трудового процесса Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены в течении смены	
577. Токарь 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
578. Фрезеровщик 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противοшумные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Снижение тяжести трудового процесса Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены в течении смены	

[illegible]

587. Электрозварщик 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем местной вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	в течении смены	
588А(589А). Шлифовщик 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозащитные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
590. Металлизатор 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем местной вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	в течении смены	
Участок №26				
591. Старший мастер	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем местной вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	в течении смены	
592А(593А; 594А; 595А). Машинист крана 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Вибрация локальная: Организовать рациональный режим труда и отдыха, обеспечить вибропоглощающих СИЗ	Снижение вредного воздействия локальной вибрации	выполнять постоянно	
596. Машинист крана 5 разряд (терм.уч.)	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем местной вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	в течении смены	
	Вибрация локальная: Организовать рациональный режим труда и отдыха, обеспечить вибропоглощающих СИЗ	Снижение вредного воздействия локальной вибрации	выполнять постоянно	
597А(598А). Стропальщик 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
599А(600А; 601А; 602А). Термист 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем местной вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	в течении смены	

	Микроклимат: организовать воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов	Участок №29	Снижение вредного воздействия на здоровье микроклимата		Снижение вредного воздействия на здоровье микроклимата	в течении смены
			Снижение вредного воздействия на здоровье микроклимата	Снижение вредного воздействия на здоровье микроклимата		
603. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С момента выдачи отчета во ФГИС		
604. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С момента выдачи отчета во ФГИС		
605. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С момента выдачи отчета во ФГИС		
606. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С момента выдачи отчета во ФГИС		
607. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С момента выдачи отчета во ФГИС		
608. Токарь 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С момента выдачи отчета во ФГИС		
609. Токарь 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С момента выдачи отчета во ФГИС		

610А(611А). Токарь 3 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены		
612. Фрезеровщик 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены		
613. Заливщик свинцово-оловянистых сплавов 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
	Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем местной вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	в течении смены		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены		
614А(615А; 616А). Слесарь-ремонтник 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
617. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
618. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
619. Токарь-расточник 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены		
620. Шлифовщик 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены		
621. Электрогазоварщик 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем мест- ной вытяжной вентиляции	Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия вредных ве- ществ в воздухе рабочей зоны на орга- низм работника	в течении смены
622. Комплектовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Участок сервисного обслуживания		
623. Начальник участка	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента вы- грузки отчета во ФГИС
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Бюро технологической поддержки производства	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены
624. Ведущий инженер по подготовке про- изводства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
	Технологическое бюро программного управления		
625. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
626. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
627. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Заводоуправление		
628. Помощник генерального директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
629. Директор по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
630. Заместитель директора по производ- ству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
631. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Группа по ПБ, ГО и ЧС и пожарной безопасности		
632. Инженер по промышленной безопас- ности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
633. Инженер по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ)		
634. Главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Отдел главного сварщика (ОГС)		
	Бюро сборки-сварки		
635. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Бюро проектирования сварочной оснастки, штампов, прессформ		
636. Ведущий конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
637. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Бюро внедрения новых технологических процессов		
638. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Отдел главного технолога (ОГТ)		
	Бюро обработки деталей, узлов, компрессоров и насосов, турбин, приводов		
639. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Бюро обработки деталей и узлов нестандартизированного оборудования		
640. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Бюро проектирования оснастки		
641. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		
642. Стажер инженера-конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Конструкторский отдел динамического оборудования (КО-1) Сектор насосного оборудования		
643. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Конструкторский отдел химического оборудования (КО-2) Сектор теплообменного и энергетического оборудования		

644А(645А; 646А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
647. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Группа материальных нормативов и маршрутной технологии				
648. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Группа стандартизации и научно-технической информации				
649. Техник по стандартизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Отдел технической документации (Центральный технический архив)				
650. Инженер по технической подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Отдел заказов				
651. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
652. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
653. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
654. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
655А(656А; 657А). Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Отдел сбыта				
658. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
659. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
660. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Отдел информационных технологий (ОИТ)				
661. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Отдел материально-технического снабжения (ОМТС)				
662А(663А; 664А; 665А; 666А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Отдел технического контроля (ОТК)				
	Бюро входного контроля				
667. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
668. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
669. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
670. Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Бюро визуального и измерительного контроля механосборочных работ				
671. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
672А(673А). Контролер станочных и слесарных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Отдел технического обеспечения ремонтов (ОТОР)				
674. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
675. Инженер по организации и нормированию труда 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
676. Стажер инженера-конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются *				
	Производственно - диспетчерский отдел				
677. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Участок №23				
678. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
679. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
680. Оператор станков с программным управлением 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда		с момента выдачи отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		в течении смены	

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
681. Оператор станков с программным управлением 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
682. Оператор станков с программным управлением 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
683. Стропальщик 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
684. Газорезчик 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем местной вытяжной вентиляции	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны на организм работника	в течении смены	
	Микроклимат: организовать воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	в течении смены	
	Производственно-диспетчерское бюро			
685. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
686А(687А; 688А; 689А; 690А). Инженер по подготовке производства 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Бюро подготовки и комплектации производства			
691. Инженер по подготовке производства 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Служба охраны труда (СОТ)			
692. Специалист по охране труда 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Проектный офис			
693. Инженер по расчету стоимости заказов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
694. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
695. Руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
696. Менеджер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Служба по режиму и безопасности			
697. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Служба по техническому надзору, ремонту, упаковке (СТРУ)			
698. Инженер по проектно-сметной работе 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Служба управления персоналом (СУП)			

699. Ведущий специалист по развитию социальной политики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
700. Ведущий специалист	Отдел организации труда и заработной платы (ООТиЗ)				
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
701. Руководитель группы	Группа подбора, обучения и развития персонала				
702. Специалист по подбору и развитию персонала	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Цех транспортный				
703А(704А). Водитель автомобиля	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС		
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение вредного воздействия	выполнять постоянно		
705. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Управление по экономике и финансам				
706. Руководитель управления по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
707. Специалист по инвестиционному планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
708. Главный специалист по операционному планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
709. Главный специалист казначейства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
710А(711А). Финансист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Юридическое бюро				
712. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Группа по планированию и автоматизации процессов подготовки производства				
713. Координатор по исполнению заказов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
714. Инженер по автоматизированным системам управления производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Бюро цен				
715. Специалист по ценообразованию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
	Энергомеханическая служба (ЭМС)				
716А(717А, 718А, 719А). Слесарь-ремонтник 6 разряда (ПС)	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
720. Слесарь-ремонтник 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
721. Слесарь-сантехник 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
722. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены		
723. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиотелефонии 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

724. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (ПС)	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Отдел анализа и планирования	ремонта оборудования		
725. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
726. Инженер по ремонту 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
727. Инженер по ремонту 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
728. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
729А(730А). Ведущий инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
731. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Инструментальная служба (ИС)			
732А(733А). Слесарь-инструментальщик 6 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
734. Токарь 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
735. Токарь-стажер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
	Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)			
	Лаборатория разрушающих и других видов испытаний			
736. Станочник широкого профиля 3 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
737. Балансировщик деталей и узлов 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
	Лаборатория химического, спектрального анализа и промышленной санитарии			
738. Лаборант спектрального анализа 3 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
739. Такелажник 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Цех по производству энергетического, теплообменного и нестандартного оборудования (цЭТнЮ)	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
Технологическое бюро				
740. Инженер по подготовке производства 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
741. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
742А(743А). Инженер по организации и нормированию труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Участок №18				
744. Мастер	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента вы- грузки отчета во ФГИС	-
745А(746А; 747А; 748А; 749А). Котель- щик 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса Компенсация за работу во вредных условиях труда	в течении смены с момента вы- грузки отчета во ФГИС	-
750. Котельщик 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (науш- ники противозвучные или беруши) при работе в зоне повыше- ного звукового давления Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне Компенсация за работу во вредных условиях труда	в течении смены в течении смены с момента вы- грузки отчета во ФГИС	-
751А(752А). Распределитель работ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (науш- ники противозвучные или беруши) при работе в зоне повыше- ного звукового давления Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены в течении смены	
753А(754А). Маляр 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента вы- грузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический фактор: Организовать меры по применению СИЗ органов дыхания фильтрующего типа, применение систем мест- ной вытяжной вентиляции	Снижение тяжести трудового процесса Снижение воздействия вредных ве- ществ в воздухе рабочей зоны на орга- низм работника	в течении смены в течении смены	
Участок №27				
755. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
756. Машинист крана 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента вы- грузки отчета во ФГИС	-
757А(758А). Токарь 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса Компенсация за работу во вредных условиях труда	в течении смены с момента вы- грузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (науш- ники противозвучные или беруши) при работе в зоне повыше- ного звукового давления Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Снижение тяжести трудового процесса Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне Компенсация за работу во вредных условиях труда	в течении смены в течении смены с момента вы- грузки отчета во ФГИС	-
759А(760А). Токарь 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	

	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
761. Токарь 4 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
762. Фрезеровщик 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
763. Токарь-карусельщик 3 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	
	Шум: Использовать средства индивидуальной защиты (наушники противозвучные или беруши) при работе в зоне повышенного звукового давления	Защита органов слуха от повышенного уровня шума в рабочей зоне	в течении смены	
764. Токарь-стажер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
765. Сверловщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
766. Сверловщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
767. Стропальщик 5 разряда	Предоставлять льготы и компенсации указанные в строке 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	с момента выгрузки отчета во ФГИС	-
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	в течении смены	

Дата составления: 16.09.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

ЗГД-Директор по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Кононов О.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.09.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Сафронов В.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.09.2024

(дата)

Руководитель СОГ

(должность)

(подпись)

Зайцева Е.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.09.2024

(дата)

Руководитель СУП

(должность)

(подпись)

Ермошина И.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.09.2024

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Гаврилова О.Г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.09.2024

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3828

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

16.09.2024

(дата)